

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji



Metoda elementów skończonych (MES2)

Wykład 5. Nieliniowości materiałowe i kontaktu

11.2024

Statyczna próba rozciągania

Próba rozciągania próbki wykonanej z materiału o wyraźnej granicy plastyczności:





Hipoteza Coulomba - Treski



4





PRACA KONSTRUKCJI W ZAKRESIE SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNYM

Zależność pomiędzy wektorem przemieszczeń węzłowych q a wektorem obciążenia R w MES można w ogólnym przypadku przedstawić w postaci:

K(q) q = R(1)

 $\boldsymbol{K}_{T} = \frac{\partial \boldsymbol{R}(\boldsymbol{q})}{\partial \boldsymbol{q}} = \int_{\boldsymbol{V}} \boldsymbol{B}_{0}^{T} \boldsymbol{D}^{*} \boldsymbol{B}_{0} d\boldsymbol{V}$

granica plastyczności.

 $d\varepsilon^p = d\lambda \frac{\partial F}{\partial \sigma}$

współczynniki macierzy zależa od deformacji wywołującej stany plastyczne w konstrukcji

Linearyzując układ równań wokół dowolnego położenia równowagi **q** otrzymamy równanie przyrostowe:

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{R}(\boldsymbol{q}_o) + \boldsymbol{K}_T \, \boldsymbol{d} \boldsymbol{q} \tag{2}$$

styczna macierz sztywności:

stowarzyszone

prawo płynięcia:

B^o opisuje związek pomiędzy składowymi stanu odkształcenia $\boldsymbol{\varepsilon}$ a wektorem



Zakładając warunek plastyczności w postaci:

napr. zred.

przyrost odkształceń plastycznych

$$F = \sigma_{red} - R_e(\kappa) = 0$$

 $R(q_0)$

R $\partial R(q)$

K(q) q = R

Zależność tą dla umownego jednego parametru **q** można



Macierz
$$\boldsymbol{D}^*$$
 określamy z zależności $\boldsymbol{D}^* = \frac{\partial \boldsymbol{\sigma}}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}}$

przedstawić w postaci wykresu



$$D^{*} = D - D \frac{\partial F}{\partial \sigma} \frac{\partial F}{\partial \sigma^{T}} D \left(E_{u} + \frac{\partial F}{\partial \sigma^{T}} D \frac{\partial F}{\partial \sigma} \right)^{-1}$$

$$P \text{ jest macierzą stałych sprężystych}$$

$$E_{u} \text{ moduł umocnienia po przekroczeniu granicy plastyczności}$$

$$F_{u} \text{ moduł umocnienia po przekroczeniu granicy plastyczności}$$

Nieliniowy układ równań (1),(2) rozwiązuje się zwykle za pomocą technik iteracyjnych. Jedną z częściej używanych metod iteracyjnych jest metoda Newtona-Raphsona:



ε

Przykład wprowadzenia właściwości plastycznych w programie ANSYS (Multiliniowa charakterystyka z umocnieniem kinematycznym)



Przykład 1 Belka zginana, naprężenia resztkowe

Przeprowadzić analizę nośności granicznej belki o przekroju prostokątnym o grubości b = 1 mm, wysokości h = 20 mm i długości l = 200 mm. Belka jest przegubowo podparta na obu końcach, wykonana z materiału idealnie sprężysto-plastycznego ($R_e = 250$ MPa), poddana działaniu obciażenia ciagłego q.



q

Strefa

plastyczna

Przykład 2a Próbka aluminiowa 2D z karbem (model liniowy)



Przykład 2b Próbka aluminiowa 2D z karbem (model sprężysto-plast.)



MATERIAŁY LEPKOSPRĘŻYSTE i LEPKOPLASTYCZNE (Reologia)

Ciała stałe mogą wykazywać cechy cieczy lepkich, co obserwuje się w konstrukcjach pozostających pod obciążeniem w długim okresie czasu, często w podwyższonej temperaturze, kiedy to zależności występujące pomiędzy siłami wewnętrznymi w materiale i deformacjami są funkcjami czasu i temperatury.

$$\varepsilon = f\left(\sigma, \frac{d\sigma}{dt}, t\right)$$

Pełzanie jest to zmiana wymiarów ciała w czasie pod wpływem obciążenia zewnętrznego, niekiedy znacznie mniejszego od granicy plastyczności (np. wydłużenie łopatki turbiny).

Relaksacja jest to spadek w czasie sił wewnętrznych w ciele stałym po skokowym wymuszeniu przemieszczenia (np. spadek naciągu w śrubach mocujących korpus turbiny parowej).

W systemie ANSYS można modelować wymienione zjawiska reologiczne (np. dla konstrukcji stalowych pracujących w temperaturach większych niż 0,3 do 0,4 temperatury topnienia) za pomocą modeli materiałów o wspólnej nazwie **creep** (dla niewielkich prędkości deformacji) lub **viscoplastic** (dla dużych prędkości deformacji) Są to modele fenomenologiczne, w których zakłada się, że prędkość odkształceń spowodowanych pełzaniem opisana jest zależnościami empirycznymi. Najprostszym modelem typu creep jest model Nortona:

$$\frac{d\varepsilon_{cr}}{dt} = c_1 \sigma^{c_2} e^{\frac{-c_3}{T}},$$

gdzie: ε_{cr} są to zredukowane odkształcenia pełzania, c_1 , c_2 , c_3 – stałe materiałowe, σ – naprężenia zredukowane, T – temperatura

Do obliczeń materiałów typu *creep* i *viscoplastic* w systemie ANSYS <u>zalecane jest stosowanie niejawnych schematów</u> <u>całkowania (*implicit*). W pierwszym kroku czasowym poszukiwana jest odpowiedź sprężysta (lub sprężystoplastyczna) na obciążenie nominalne, a w następnych krokach (za pomocą komendy *RATE, ON*) uruchamiana jest procedura do całkowania po czasie, służąca do wyznaczenia wzrostu odkształceń pełzania.</u> Do jednoczesnego modelowania zjawisk sprężystych i lepkich w ciałach stałych stosuje się modele strukturalne, które składają się z kombinacji sprężyn o module sprężystości **E** [MPa] i tłumików wiskotycznych o lepkości **η** [MPa·h]. W systemie ANSYS są to materiały o nazwie *viscoelastic*, w których odpowiedź struktury na wymuszenie siłowe lub przemieszczeniowe jest sumą odpowiedzi natychmiastowej, pochodzącej od części sprężystej i odpowiedzi zachodzącej w czasie, pochodzącej od części lepkiej.

Przykładem modelu typu viscoelastic jest model standardowy, będący uproszczeniem szeregu Prony, składający się z dwóch gałęzi połączonych równolegle (jednej gałęzi sprężystej, drugiej ze sprężyną i tłumikiem połączonymi szeregowo).



Model strukturalny standardowy, równanie konstytutywne, współczynniki w szeregu Prony

parametry zastępcze:

E₀ – moduł Younga (natychmiastowy) [MPa],

 $a_{\rm l}$ – bezwymiarowy parametr określający sprężystość

- pierwszej gałęzi lepkosprężystej
- t₁ stała czasowa [h].

Zachowanie modelu standardowego można przedstawić za pomocą wykresów dla prób pełzania i relaksacji z odciążeniem. Standardowy model trójparametrowy jest często stosowany do symulacji materiałów wykazujących cechy lepkosprężyste.



Charakterystyki modelu standardowego w próbie pelzania dla impulsu wymuszenia: σ_a -naprężenie pelzania



Charakterystyki modelu standardowego w próbie relaksacji dla impulsu wymuszenia: ε_a –odkształcenie relaksacji

Zagadnienie typu viscoelastic (dla dużych prędkości deformacji)

Przykład 3 Model struny z przekładnią ślimakową



Przykład 4 Model kratownicy

Dla kratownicy statycznie wyznaczalnej, której pręty różnią się wartościami stałych lepko-sprężystych opisujących model standardowy, przeprowadzić obliczenia pełzania dla impulsu siły.



Nylonowa struna instrumentu muzycznego podczas zakładania podlega relaksacji (rys.).

Naciąg uzyskiwany jest poprzez przekładnię ślimakową (samohamowną) przez nawijanie struny na sworzeń.

Naciąg struny koryguje się kilkakrotnie za pomocą dodatkowych obrotów pokrętła. Siłę nominalną naciągu F_n =76.7 N można zmierzyć stroikiem na podstawie częstotliwości drgań struny, stąd przy każdej korekcie naciąg dochodzi do wartości nominalnej, a następnie spada w czasie ze względu na relaksację materiału. Zadaniem jest uzyskanie możliwie najkrótszego czasu ustabilizowania się naciągu nominalnego w strunie oraz niedopuszczenie do jej zerwania (naciąg maksymalny F_{max} =150N).



Model kratownicy statycznie wyznaczalnej opisanej modelem standardowym

Zagadnienie typu creep (dla niewielkich prędkości deformacji)

Przykład 5 Tarcza wirująca obciążona temperaturą (pełzanie)

Stalowa tarcza kołowa o stałej grubości z otworem obciążona jest siłami masowymi pochodzącymi od wirowania z częstością kołową ω oraz podgrzana do stałej temperatury pracy T_p. Wyznaczyć przemieszczenia i naprężenia w tarczy w stanie początkowym oraz wywołane pełzaniem po 20000h. Do obliczeń przyjąć model Nortona.



ZAGADNIENIA KONTAKTU CIAŁ ODKSZTAŁCALNYCH



Zagadnienia kontaktu są silnie nieliniowe i zwykle wymagają znacznych nakładów obliczeniowych. Z tego względu ważne jest właściwe zrozumienie fizycznej strony zadania by zbudować efektywny model numeryczny.

Zadania kontaktu wiążą się z dwoma **podstawowymi trudnościami**:

 <u>strefa kontaktu nie jest dokładnie znana</u> i zależy m.in. od takich czynników, jak obciążenie, własności materiałowe, warunki brzegowe (kontaktujące się powierzchnie ciał mogą wchodzić w kontakt i tracić go w sposób trudny do przewidzenia).

<u>tarcie jest dodatkowym czynnikiem wprowadzającym</u>
 <u>nieliniowość</u> i może czasem powodować trudności ze zbieżnością procesu iteracyjnego.

Istnieją zasadniczo dwie klasy zagadnień kontaktu:

- kontakt między ciałem sztywnym a sprężystym (rigid-to-flexible)
- kontakt między ciałami sprężystymi (flexible-to-flexible).
- W przypadku zadań, w których istnieje duża dysproporcja miedzy sztywnością kontaktujących się ciał, wskazane jest użycie kontaktu typu **rigid-to-flexible** (przykładem takich zadań są zadania obróbki plastycznej metali)
- Druga klasa zagadnień, flexible-to-flexible, występuje w przypadku kontaktu ciał o zbliżonej wartości modułu Younga (należy wtedy uwzględnić podatność wszystkich będących w kontakcie ciał).

ZAGADNIENIA KONTAKTU CIAŁ ODKSZTAŁCALNYCH



• typu powierzchnia-powierzchnia (surface-to-surface)



Każdy typ kontaktu używa innego zestawu elementów kontaktu.

W zadaniu kontaktu ważne jest zdefiniowanie strefy potencjalnego kontaktu reprezentowanego przez węzły brzegowe lub elementy związane z powierzchnią brzegową.

Model obliczeniowy rozpoznaje możliwe pary kontaktowe przez specjalne elementy, które zostają zbudowane w tej strefie.

Idea tworzenia elementów strefy kontaktu

Sytuacja kontaktu dwóch ciał





Procedura śledzenia warunków kontaktu:

1. Niech <u>ciało A, wchodzące w kontakt</u>, ma na swym brzegu wyodrębnione węzły mogące potencjalnie wejść w kontakt z ciałem B,

2. Niech <u>ciało B, będące celem kontaktu</u>, ma na brzegu segmenty (boki elementów) mogące potencjalnie zetknąć się z węzłami brzegowymi ciała A,

3. W każdej chwili czasu, każdy segment ciała B śledzi wybrane najbliższe węzły mogące wejść w kontakt.

4. W chwili gdy jeden z węzłów – znajdzie się blisko segmentu (o węzłach J i K), zostaje sprawdzona jego współrzędna względem lokalnego układu segmentu.

5. Jeśli węzeł trafi w segment, wtedy węzeł zostaje związany z segmentem elementami sprężystymi w punkcie trafienia. Sprężysty element kontaktu ma sztywność normalną na tyle dużą, by praktycznie uniemożliwić penetrację. Sztywność styczna jest uzależniona od nacisków i współczynnika tarcia.

6. Założony zostaje nowy element

7. Przemieszczenie węzła może odbywać się teraz stycznie do linii segmentu.

Związek pomiędzy siłami w "sprężynkach" elementu a przemieszczeniami w układzie lokalnym możemy zapisać jako:

 μ – jest współczynnikiem tarcia.

$$\begin{cases} F_x \\ F_z \end{cases} = k \begin{cases} u_x \\ z_I \end{cases} \quad \text{dla} \quad z_I \le 0, \quad |F_x| \le \mu \cdot |F_z| \end{cases}$$

Możliwe są następujące przypadki kontaktu:

przyleganie (brak poślizgu),

poślizg z tarciem; punkt D zmienia swoje położenie z D na D1 (poślizg).

gdzie: k – jest stałą sprężystą,

ux – jest przemieszczeniem punktu względem punktu trafienia ,

zı – jest współrzędną punktu w układzie lokalnym segmentu,

Modelowanie tarcia



W przypadku idealnego tarcia (rys. a) gdy siła tarcia zależy tylko od siły nacisku mamy:

$$Y(F) = \begin{cases} F_N \leq 0 - \text{kontakt} \\ |F_T| + \mu F_N - C \leq 0 - \text{poslizg.} \end{cases}$$
 (kryterium poślizgu)
gdzie: $|F_T| = \sqrt{F_{T_1}^2 + F_{T_2}^2}$, F_T - jest składową styczną siły w kierunku poślizgu,
 μ - jest współczynnikiem tarcia,
 C - jest stałą charakteryzującą adhezję.

Możliwe są następujące przypadki kontaktu:



Przyleganie (brak poślizgu - zmianę sił w "sprężynkach" elementu możemy wtedy zapisać:



Poślizg z tarciem - punkt D zmienia swoje położenie z D na D₁ (poślizg), a siły w "sprężynkach" elementu są:

$$\begin{cases} \Delta F_x \\ \Delta F_z \end{cases} = k \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{cases} \Delta u_x \\ \Delta z_I \end{cases} dla \ z_I < 0, |F_x| = \mu * |F_z| .$$



Idea kontaktu typu surface-to-surface

Na brzegu ciała będącego celem kontaktu umieszczane są elementy kontaktowe CONTA, a na brzegu ciała, które ma być celem – osobne elementy celu TARGE (w przypadku stosowania sztywnego celu (rigid target) można wygenerować bezpośrednio element TARGE o wybranym kształcie).



Element kontaktu jest powstrzymany więzami tak by nie penetrował przez powierzchnię celu w tych punktach detekcji. Jednak powierzchnia celu może penetrować przez powierzchnię kontaktu. Używanie punktów Gaussa jako punktów detekcji daje z reguły lepsze wyniki niż śledzenie węzłów kontaktu. Głębokość penetracji jest mierzona w kierunku normalnym od powierzchni kontaktu w punktach detekcji do powierzchni celu.

Położenie i ruch elementu CONTA względem związanego z nim elementu TARGE wyznacza status kontaktu elementu.

Program monitoruje każdy z elementów kontaktu i przypisuje mu jeden ze statusów:

STAT = 0 – otwarty odległy (element celu znajduje się poza sferą wokół punktu całkowania elementu kontaktu - pinball region)
STAT = 1 – otwarty bliski (element celu znajduje się wewnątrz sfery wokół punktu całkowania elementu kontaktu - pinball region)

STAT = 2 – kontakt z poślizgiem

STAT = 3 – kontakt z przyleganiem

Położenie i ruch elementu CONTA względem związanego z nim elementu TARGE wyznacza status kontaktu elementu.

Program monitoruje każdy z elementów kontaktu i przypisuje mu jeden ze statusów:

STAT = 0 – otwarty odległy (element celu znajduje się poza sferą wokół punktu całkowania elementu kontaktu - pinball region)
STAT = 1 – otwarty bliski (element celu znajduje się wewnątrz sfery wokół punktu całkowania elementu kontaktu - pinball region)

- STAT = 2 kontakt z poślizgiem
- **STAT = 3** kontakt z przyleganiem



- Najwięcej operacji numerycznych dotyczy elementów w kontakcie.
- Ustawienie właściwego promienia sfery poszukiwań (pinball region) pozwala uniknąć błędów kontaktu gdy powierzchnia celu posiada wypukłe obszary. Wartości domyślne ustawień kontaktu z reguły wystarczają do poprawnej analizy.
- Elementy kontaktu mogą oddziaływać nie tylko normalnie do powierzchni kontaktu, ale i stycznie. W klasycznym ujęciu tarcia wg modelu Coulomb'a powierzchnie kontaktujące mogą oddziaływać na siebie przez naprężenia styczne.
- Dostępne są inne modele tarcia, możliwe jest też odklejanie kontaktu w celu zamodelowania efektu delaminacji.
- Możliwe są cztery algorytmy kontaktu (wybierane przez KEYOPT(2)) <u>oparte na metodzie funkcji kary</u> bądź <u>metodzie mnożników Lagrange'a (</u>czystej lub poprawionej).

Przykładowe typy elementów kontaktu w programie ANSYS

CONTA178 - 3D Node-to-Node Contact



CONTA175 - 2D/3D Node-to-Surface Contact



CONTA172 - 2D 3-Node Surface-to-Surface Contact



Internal Decision (Internal Decision) Internal Adjustment, Misc. Rigid Larger, Thermal, Electric, II Internal Decision, Intel Adjustment, Misc. Rigid Larger, Thermal, Electric, II Intel Adjustment, Misc. Rigid Larger, Thermal, Electr, II Intel Adjustment, Misc. Rigid Larger, Thermal, Electric, II	2)	
Die Seldt List Pot Polytis WorkPlane Pagameters Macro Megu/Citis Help Die Gie Gie Gielen List Pot Polytis WorkPlane Pagameters Macro Megu/Citis Help SNVE Die RESUM_DB OUT POWRGRPH Main Merin Berterence Proprocessor Proprocessor Read Constants Main Merin Berterence Proprocessor Berterence Proprocessor Berterence Contact Bornins Berterences		
SAVE_DB RESUM_DB Outr Point Based Contact Manage Toobur Paint Based Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Main Menu Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage Image: Standard Contact Manage		
Toobar Par Based Contact Manage SAVE_DB_RESUM_DB_CUT POWRGRPH Barbar Contact Manage Barbar <td></td> <td></td>		
SAVE_DB_RESUM_DB_OUT_POWRGRPH Image: Control Repetition Image: Control Repetition Main Monu Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Preferences Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image: Control Repetition Image:		
Main Menu Image: Section Sectin Section Section Sectin Section Section Sectin Section Section Se		
B Preprocessor B Element Type B Ele		
Beal Constants Beal		
Image: Matchink Modelse		
Faliuré Criteria Whething Bead from File Sections Modeling Meshing Contact Properties Contact Anager Contact Behavior Target Contact Properties Solution Solution Solution Solution Solution Finish		
Beciding Modeling Modeling Modeling Methodshing Checking Citis Numbering Citis Archive Model Contact & Target Contact & Target Contact & Target Contact Basic Fiction Initial Adjustment Misc Rediation Opt Session Editor Finish		
Meshing B Checking Ctris B Checking Ctris B Archive Model B Coupling / Cen B Coupling / Cen B Path Operations B Solution B Solution B General Postproc B TimeHist Postpro B Addition Opt Session Editor Finish	:lp	×
Burcheving Crist Acchive Model Coupling / Ceqn Contact & Target Contact & Target Contact & Target Contact & Target Contact & Contact Contact Behavior Target Contact Contact Behavior Target Contact Cont		^
B Cooping Ceqn Contact Behavior Target Contact Plot Node Plot Name D Contact Behavior Target Contact Plot Node Plot Name B Solution B General Postproc B TimeHist Postpro B Addiation Opt Session Editor Finish	at) Thornal) E	أطرأ
B Path Operations 3 Standard Flexible Node-to-Surface No pilot B Solution General Postproc Immeliate Postproc Immeliate Postproc B Timeliate Postproc Immeliate Postproc Immeliate Postproc B Timeliate Postproc Immeliate Postproc Immeliate Postproc Immeliate Postproc Immeliate Postproc Immeliate Postproc	et i nermai El	
© General Postproc TimeHist Postproc B Session Editor Finish Image: Session Editor	•	
• Relation Opt • Session Editor • Finish • Finish • Contact cohesion • O • Factor • Contact cohesion • O • Factor • Factor • Factor • Contact cohesion • O • Factor • • Factor • • Factor • • • Factor • • • • • • • • • • • • • • •	-	
Finish Imagent penaity Stiffness (auto) Imagent penaity Stiffness (auto	C	
Allowable elastic stip (<auto> ✓ (* facto</auto>	Constant	
Contact cohesion 0	r 🗢 constant	
Contact Properties X Maximum friction stress 1.0E20		
Static/dynamic friction		
asic Friction Initial Adjustment Misc Rigid target Thermal Electric ID Basic Friction Initial Adjustment Misc Rigid target Thermal Electric ID		
Contact opening stiffness 1.0 factor C constant		
nitial penetration Include everything Coefficient of restitution		
Load step number for ramping Target edge extension factor 10.0	Cancel	Heb
Contact surface offset 0 Fluid penetration acting time 0.01 © factor © constant		
Automatic contact adjustment No automated adjustment		
Asymmetric contact selection		
Initial contact closure U Constant Beam/Shell Thickness effect		
Element time increment No Control		
Contact Model Contact force based		
UK Cancel Help		2



wg hipotezy Hubera-Misesa

27

 E_2, ν_2

¢



















Toczenie swobodne z tarciem



Toczenie z hamowaniem (75%)









Toczenie z przyspieszaniem 75%





Porównanie toczenia swobodnego z hamowaniem (75%) i przyspieszaniem (75%) w miejscu x=0



Porównanie toczenia swobodnego, z hamowaniem i przyspieszaniem

NAPRĘŻENIA WŁASNE W STATYCZNYCH I QUASISTATYCZNYCH ZAGADNIENIACH SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNEGO KONTAKTU



Przykład 9 Model trójwymiarowego kontaktu koła z szyną kolejową (1995)



Rys.6.6. Geometria ciał i model materiału przyjęte w analizie kontaktu tocznego szyny z kołem.



widok przekroju modelu płaszczyzną symetrii powiększenie przekroju modelu w strefie konta Rys.6.8. Siatka dyskretyzacyjna dla zadania pełnego kontaktu szyny z kołem.



NAPRĘŻENIA WŁASNE W STATYCZNYCH I QUASISTATYCZNYCH ZAGADNIENIACH SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNEGO KONTAKTU



- a) wycinek szyny objęty submodelem,
- b) przekrój submodelu płaszczyzną A-A,
- c) dyskretyzacja submodelu,
- d) dyskretyzacja strefy kontaktu z zaznaczeniem elementów kontaktu.

NAPRĘŻENIA WŁASNE W STATYCZNYCH I QUASISTATYCZNYCH ZAGADNIENIACH SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNEGO KONTAKTU



Rys.6.10. Koncepcja toczenia w zadaniu kontaktu szyny z kołem, przy wykorzystaniu modelu i submodelu.





Rys.6.11. Wyniki obliczeń modelu pełnego: przebiegi składowych przemieszczenia [mm]: a) w kierunku pionowym dla całej szyny, oraz b) w kierunku wzdłużnym, c) pionowym i d) poprzecznym w strefie kontaktu.

NAPRĘŻENIA WŁAŚNE W STATYCZNYCH I QUASISTATYCZNYCH ZAGADNIENIACH SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNEGO KONTAKTU



Rys.6.12 Rozkłady składowych naprężeń normalnych: a) w kierunku wzdłużnym, b) w kierunku pionowym, c) w kierunku poprzecznym oraz c) naprężeń zredukowanych w strefie kontaktu dla modelu pełnego szyny.



Rys. 6.13. Swobodne toczenie, stan po przemieszczniu koła o 30mm; rozkłady składowych przemieszczenia: a) \mathbf{u}_x , b) \mathbf{u}_y , c) \mathbf{u}_z oraz rozkład nacisków na powierzchni toczenia submodelu d) obraz całości, e) powiększenie elementu powierzchni



NAPRĘŻENIA WŁASNE W STATYCZNYCH I QUASISTATYCZNYCH ZAGADNIENIACH SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNEGO KONTAKTU

Rys.6.16. Rozkłady zredukowanych odkształceń plastycznych w kolejnych przekrojach poprzecznych (A,B,C) po toczeniu swobodnym i odciążeniu.