



POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
INSTYTUT TECHNIKI LOTNICZEJ
I MECHANIKI STOSOWANEJ

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24

Tel.: 22 234 75 50, Tel./Fax: 22 628 25 87

Warszawa, 12.07.2017 r.

Znak sprawy: ITLiMS.260.390.2017 (783)

Dotyczy: Zapytania ofertowego na Zakup części serwisowych i przeprowadzenie diagnostyki lasera w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Pytanie 1:


„Pozycje 1. oraz 2. muszą obejmować montaż oraz instruktaż wymiany. Pozycja 3. musi obejmować instruktaż wymiany” prosimy o wyjaśnienie, czy przedmiot ww. zapytania ofertowego dotyczy usług: - serwisu lasera oraz - przeprowadzenia diagnostyki lasera?

Odp. Tak

Pytanie 2:

Czy usługa serwisu lasera obejmować ma dostawę części serwisowych, ich montaż i instruktaż wymiany?

Odp. Tak

KIEROWNIK PROJEKTU
PANDA2/17/2016
w Politechnice Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki